


## RMX VD59,VDドライバー ウェイト固定に関するご注意

ウェイトが所定の位置で固定されないままドライバーを使用されると、ネジの緩みやウェイトのズレ等の不具合が発生する可能性があります。下記の点にご留意ください。

### 【ご注意】

【良い例】



ウェイトがヘッドのソール面と同ーとなるようにセットしネジを締めてください

【悪い例】



ウェイトがヘッドのソール面より浮いている場合はネジを締めないでください

### 【正しいウェイトの固定方法】

①



ウェイト裏面に突起があります

ウェイトの突起がヘッドレールのギザギザ凹部にカチッと収まるようセットしてください

②



ソール面を上にして調整してください  
2回転ほど緩めれば移動が可能です  
緩めすぎるとネジが外れてしまいます



移動の際はカチッと収まる場所を確認してください

**【重要】 以下のような場合は 購入店を通して ヤマハゴルフへ製品をお送りください。**

- ・万が一、ウェイトのネジが外れてしまった場合
- ・ネジ締めの際に、スムーズにトルクレンチが入らない、または動かない場合

※上記のような場合に無理に作業を行うと、製品の破損やケガに繋がる恐れがあります。

弊社アフターサービスにて修理対応させていただきますので、必ずヤマハゴルフまで製品をお送りください。

本案内に関してご不明な点や、ウェイトに関する不具合など お困りのことがございましたら、ヤマハゴルフお客様ダイヤルまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

ヤマハゴルフ  
お客様ダイヤル



0120-808-562

受付時間：10:00～17:00 (土・日・祝日及び  
弊社休日を除く)